



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามรายงานขอจ้าง เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ
จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นั้น
เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงจ้างตามรายการ ดังนี้


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
1	1ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 25,900 บี ทียู ยี่ห้อ YORK รหัสครุภัณฑ์ 300000032371 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	14,980.00
2	2ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 25,000 บี ทียู ยี่ห้อ Carrier รหัสครุภัณฑ์ 300000022314 รายการซ่อม - รันสตาส , เปลี่ยนแม่เหล็ก	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,140.00
3	3ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 48,000 บี ทียู ยี่ห้อ Star-Aire รหัสครุภัณฑ์ 300000037610 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	24,075.00
4	4ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 32,000 บี ทียู ยี่ห้อ Carrier รหัสครุภัณฑ์ 300000022284	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,996.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	รายการซ่อม - เปลี่ยนรีโมท				
5	5ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 32,000 บี ทียู ยี่ห้อ Star-AIRE รหัสครุภัณฑ์ 300000031230 รายการซ่อม - ซ่อมรั่วเติมน้ำยา R-22 - ไดเออร์ 3/8	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
6	6ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 25,900 บี ทียู ยี่ห้อ YORK รหัสครุภัณฑ์ 300000039558 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	18,725.00
7	7ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 48,000 บี ทียู ยี่ห้อ STAR-AIRE รหัสครุภัณฑ์ 300000033316 รายการซ่อม - ซ่อมรั่วน้ำยา , รุมเทอโม	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	6,955.00
8	8ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30,000 บี ทียู ยี่ห้อ YORK รหัสครุภัณฑ์ 300000039561 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	24,931.00
9	9ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30,000 บี ทียู ยี่ห้อ YORK รหัสครุภัณฑ์ 300000039562 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	21,935.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
10	10ช่องและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30,000 บีทียู ยี่ห้อ YORK รหัสครุภัณฑ์ 300000039563 รายการซ่อม - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1	ชุด	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	21,935.00
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)				รวม	142,417.00

เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมไม่เกินวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ