



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
ปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ได้แก่


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
1	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด คคอยล์ เปลี่ย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LE9133441 รหัสครุภัณฑ์ : 300000045856 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรุ่มเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย ร วมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
2	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด คคอยล์2 เปลี่ย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LD9131887 รหัสครุภัณฑ์ : 300000045858 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรุ่มเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย ร วมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
3	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด คคอยล์3 เปลี่ย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LD9131887	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	รหัสครุภัณฑ์ : 300000045857 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรুমเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
4	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดคอยล์4 เปลือย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LD9131885 รหัสครุภัณฑ์ : 300000045855 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรুমเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
5	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดคอยล์5 เปลือย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LD9131896 รหัสครุภัณฑ์ : 300000045859 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรুমเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
6	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดคอยล์6 เปลือย ขนาด 42000 บีทียู (ห้อง 11-201) ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO S/N : 44LD9131884 รหัสครุภัณฑ์ : 300000045860 รายการซ่อม : - เปลี่ยนรুমเทอโมแบบมีรีโมทไร้สาย รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
7	ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้า เพดานเป่า 4 ทิศทาง ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ Carrier CD รุ่น 38TSF036A1	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคา ที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	S/N : 02900338 รหัสครุภัณฑ์ : 300000042693 รายการซ่อม : - ตรวจเช็คชุดแผงคอนโทรล - เติมน้ำยา R-410 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
8	ซ่อมเครื่องปรับแบบแยกส่วนขนาด 25,900 บีทียู ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1011SC17296 รหัสครุภัณฑ์ : 300000039759 รายการซ่อม : - เปลี่ยนถาดน้ำ 80x100 ซม. รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)					รวม 28,890.00

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ