



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
ปรับอากาศ จำนวน 41 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
1	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TRANE รุ่น TTK524LB5/MCX524GB5 (โถงชั้น 1 อาคาร 11) S/N : 3T0509-111158(เย็น), 3T0509-510964 รหัสครุภัณฑ์ 300000022375 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00
2	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (โถงชั้น 1 อาคาร 11) คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 89381 คอยล์เย็น S/N : 44VC7576903 รหัสครุภัณฑ์ 300000022335 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00
3	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	<p>ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (โถงชั้น 1 อาคาร 11)</p> <p>คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 89383 คอยล์เย็น S/N : 44VB7574122</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000022337</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>				
4	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (โถงชั้น 1 อาคาร 11)</p> <p>คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 89380 คอยล์เย็น S/N : 44VA7571895</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000022326</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส - เปลี่ยนแม็กเนติก <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,926.00
5	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (โถงชั้น 1 อาคาร 11)</p> <p>คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 89385 คอยล์เย็น S/N : 44VB7574123</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000022336</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส - เปลี่ยนแม็กเนติก <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,926.00
6	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ Carrier (ศูนย์เอเชียฯ อาคาร 11)</p> <p>S/N : คอยล์ร้อน 44CC4012497</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000022332</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
7	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-AIRE รุ่น AR32/FHD 100 (ห้องเก็บของ ชั้น 2 อาคาร 11) S/N : คอยล์ร้อน 44CC4012497 รหัสครุภัณฑ์ 300000039771 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
8	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้องโสตฯ ชั้น 3 อาคาร 11) S/N : 1011SF17253 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17307 รหัสครุภัณฑ์ 300000032385 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00
9	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แครเรียร์ รุ่น 38RGE02S110/42VFE008X210 (ห้องผลิตสื่อฯ ชั้น 3 อาคาร 11) S/N : (คอยล์ร้อน) 44LC6059006 , (คอล์ยเย็น) 44VC6548392 รหัสครุภัณฑ์ 300000022327 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00
10	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แครเรียร์ รุ่น 38RI U048S301	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,284.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	/42CLU016X-10RO (ห้อง 11-201 อาคาร 11) S/N : 44LE9133441 รหัสครุภัณฑ์ 300000045856 รายการ : - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
11	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO (ห้อง 11-201 อาคาร 11) S/N : 44LD9131885 รหัสครุภัณฑ์ 300000045855 รายการ : - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,284.00
12	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301 /42CLU016X-10RO (ห้อง 11-201 อาคาร 11) S/N : 44LD9131886 รหัสครุภัณฑ์ 300000045857 รายการ : - ซ่อมรั้ว - เติมน้ำยา R-410A - เปลี่ยนไดเออร์ 3/8 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,745.00
13	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (ห้อง 11-402 อาคาร 11) คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 88592 คอยล์เย็น S/N : 44VA7571900 รหัสครุภัณฑ์ 300000022302 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
14	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier FC รุ่น 40TSF0361UP (ห้อง 11-402 อาคาร 11) S/N : 02800061 CD รุ่น 38TSF036A1 S/N : 02900341 รหัสครุภัณฑ์ 300000042676 รายการ : - ซ่อมรีวิ - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00
15	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLDT36-3 SCROLL (ห้อง 11-403 อาคาร 11) S/N : 1011SF017266 , CDU รุ่น YCLT36-3 S/N : 1011SC01708 รหัสครุภัณฑ์ 300000039545 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00
16	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLDT36-3 SCROLL (ห้อง 11-403 อาคาร 11) S/N : 1011SF01725 , CDU รุ่น YCLT36-3 S/N : 1011SC01711 รหัสครุภัณฑ์ 300000039546 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,638.00
17	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-502 อาคาร 11) S/N : 1011SF17237 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017295 รหัสครุภัณฑ์ 300000039549 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	19,046.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
18	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-502 อาคาร 11) S/N : 1011SF17238 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017309 รหัสครุภัณฑ์ 300000032271 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00
19	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier FC รุ่น 40TSF0361UP (ห้อง 11-503 อาคาร 11) S/N : 02700061 CD รุ่น 38TSF036A1 S/N : 02900330 รหัสครุภัณฑ์ 300000042679 รายการ : - ซ่อมรีเลย์ - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
20	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-602 อาคาร 11) S/N : 1011SF17240 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017309 รหัสครุภัณฑ์ 300000039558 รายการ : - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	13,910.00
21	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส	14,980.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	<p>อากาศ</p> <p>ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-30 AD ROTARY (ห้อง 11-603 อาคาร 11)</p> <p>S/N : 1011SF17223 , CDU รุ่น YCLT30-B S/N : 1011SC017278</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000039561</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไตเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>			เอ็นจিনিยริง จำกัด	
22	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (ห้อง 11-802 อาคาร 11)</p> <p>คอยล์ร้อน S/N : 44LA70 89386 คอยล์เย็น S/N : 44VB7574124</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000022314</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีนสตาส - เติมน้ำยา R-410A <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจিনিยริง จำกัด	2,782.00
23	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-802 อาคาร 11)</p> <p>S/N : 1011SF17236 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017290</p> <p>รหัสครุภัณฑ์ 300000032372</p> <p>รายการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีนสตาส <p>รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจিনিยริง จำกัด	3,959.00
24	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ</p> <p>ยี่ห้อ Carrier FC รุ่น 40TSF0361UP (ห้อง 11-803 อาคาร 11)</p>	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจিনিยริง จำกัด	2,675.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	S/N : 02800116 CD รุ่น 38TSF036A1 S/N : 02900410 รหัสครุภัณฑ์ 300000042694 รายการ : - ซ่อมรั้ว - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
25	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier รุ่น 42VLG /38RLG024S101 (ห้อง 11-804 อาคาร 11) คอยล์ร้อน S/N : 44LB70 91446 คอยล์เย็น S/N : 44VA7574115 รหัสครุภัณฑ์ 300000022316 รายการ : - ซ่อมรั้ว - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00
26	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-902 อาคาร 11) S/N : 1012SF17250 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17302 รหัสครุภัณฑ์ 300000039757 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	19,046.00
27	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคนเนดี้ รุ่น 38RGE 030S110/42VFE 010X310 (ห้อง 11-902 อาคาร 11) S/N : คอยล์ร้อน 44L4990941 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495159 รหัสครุภัณฑ์ 300000022284 รายการ :	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,712.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	- เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
28	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-902 อาคาร 11) S/N : 1012SF17247 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17306 รหัสครุภัณฑ์ 300000039758 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00
29	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-902 อาคาร 11) S/N : 1012SF17245 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17296 รหัสครุภัณฑ์ 300000039759 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัดลมคอยล์ร้อน - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,391.00
30	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-903 อาคาร 11) S/N : 1012SF17246 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17294 รหัสครุภัณฑ์ 300000039756 รายการ : - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรันสตาส รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	1,712.00
31	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAIJO DENKI รุ่น TURBO A.P.S (ห้อง 11-101 อาคาร 11) S/N : 1807C00777975	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	3,959.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	รหัสครุภัณฑ์ 300000028636 รายการ : - เปลี่ยนแม่กเนติก - เปลี่ยนรันสตาส - เปลี่ยนแคปสตาสพัลคมคอยล์ร้อน - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
32	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-904 อาคาร 11) S/N : 1011SF17249 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017301 รหัสครุภัณฑ์ 300000029274 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัลคมคอยล์ร้อน รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
33	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-904 อาคาร 11) S/N : 1011SF17248 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017310 รหัสครุภัณฑ์ 300000039754 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัลคมคอยล์ร้อน รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
34	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY (ห้อง 11-904 อาคาร 11) S/N : 1011SF17252 , CDU รุ่น YCL25-B S/N : 1011SC017299 รหัสครุภัณฑ์ 300000039753 รายการ : - เปลี่ยนแคปสตาสพัลคมคอยล์ร้อน รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
35	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคะเรียร์ รุ่น 38RGE 030S110/42VFE 010X310 (ห้อง	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	11-904 อาคาร 11) S/N : คอยล์ร็อน 44L4990940 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495162 รหัสครุภัณฑ์ 300000022286 รายการ : - เปลี่ยนรุมเทอโมแบบมีสาย รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
36	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคเรียร์ รุ่น 38RGE 0 30S110/42VFE 010X310 (ห้อง 11-903 อาคาร 11) S/N : คอยล์ร็ อน 44L4990939 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495161 รหัสครุภัณฑ์ 300000022285 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีนสตาท - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
37	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-903 อาคาร 11) S/N : 1012SF18822 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17300 รหัสครุภัณฑ์ 300000029270 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	13,910.00
38	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY (ห้อง 11-903 อาคาร 11) S/N : 1012SF17243 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17298 รหัสครุภัณฑ์ 300000039755 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	- เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-22 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
39	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RGE 030S110/42VFE 010X310 (ห้อง 11-903 อาคาร 11) S/N : คอยล์ร้อน 44L4990939 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495161 รหัสครุภัณฑ์ 300000022285 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท - เติมน้ำยา R-410A รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,782.00
40	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-Aire(ชั้น 6 อาคาร 2) S/N : คอยล์เย็น 4DH5400239 คอยล์ร้อน 05C5404263 รหัสครุภัณฑ์ 300000022268 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติกไฟ 380V รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,140.00
41	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ แคนเรีย รุ่น 38RLU048S301/42CLU016X-10RO (ห้อง 11-201 อาคาร 11) S/N : 44LD9131887 รหัสครุภัณฑ์ 300000045858 รายการ : - เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ - ไดเออร์ 3/8 - เติมน้ำยา R-410A - ล้างระบบ F-11 รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	32,100.00
(สองแสนสี่พันสองร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) รวม					204,263.00

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568



.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนิกันต์ สุณัฐสินภัย)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ