

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น L170 หมายเลขครุภัณฑ์ 5811-001-065
 - Repair Formatter Board จำนวน 1 ชิ้น เนื่องจากบอร์ดมีรอยไหม้ ทำให้สัญญาณแฟกซ์เข้า-ออก ไม่ได้
 - เปลี่ยนชุด Swing Gear จำนวน 1 ชิ้น เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน เวลาฟีดเอกสาร ทำให้เกิดเสียงดัง
 - ช่อง Pot เสียบสายสัญญาณด้านหลังเครื่อง ด้านในเครื่องหักชำรุด ทำให้สัญญาณแฟกซ์จ่ายไม่สม่ำเสมอ

.....*จิตรราตรี เรืองไพศาล*.....

(นางสาวจิตรราตรี เรืองไพศาล)

นักวิชาการศึกษา