

ราคากลางเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน

รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ และ รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
	(1.) รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์		
1.1	แผ่นกระเบื้องหลังคา	1 กอง	2,000
1.2	แผ่นเชิงชาย	1 กอง	1,000
รวมราคาประเมินวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท			
	(2.) รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน		
2.1	โคมไฟ	54 โคม	1,500
2.2	พัดลมโคจร	20 ตัว	20
2.3	พัดลมดูดอากาศ	10 ตัว	10
2.4	โครงเหล็กหน้าต่าง	1 กอง	500
2.5	บานหน้าต่างเหล็ก	1 กอง	1,000
2.6	เหล็กโครงเคร่า	1 กอง	100
2.7	บานประตูไม้	25 บาน	500
2.8	วงกบไม้	2 กอง	1,000
2.9	โครงอลูมิเนียม	1 กอง	500
2.10	บานประตูอลูมิเนียม	4 บาน	200
2.11	อ่างล้างจาน	5 อัน	500
2.12	ฉากกั้นอลูมิเนียม	1 อัน	500
2.13	วงกบหน้าต่าง	13 ชุด	200
2.14	สายไฟ	1 กอง	200
2.15	ลูกบิดประตู	25 อัน	50
2.16	โซ้คสวิงประตู	8 อัน	50
2.17	บอร์ด	15 อัน	750
2.18	แผงกั้นห้อง	22 อัน	2,200
2.19	แผ่นฝ้า	1 กอง	10
รวมราคาประเมินวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 19 รายการ รวมเป็นเงิน 9,790 บาท			

1. รายการ ค่าปรับปรุงหลังคา อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

2. รายการ ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงิน 9,790 บาท

รวมราคาประเมินวัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 21 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,790 บาท