



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
ปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ได้แก่

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ผู้ชนะการเสนอราคา | ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-AIRE รุ่น AR32/FHD 1100 S/N : คอยล์ร้อน 03C5401748 รหัสครุภัณฑ์ : 300000039761 รายการ : เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 1 | เครื่อง | บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด | 23,540.00 |
| 2 | ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1011SC17306 รหัสครุภัณฑ์ : 300000039758 รายการ : เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | 1 | เครื่อง | บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด | 18,725.00 |
| 3 | ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ.. ยี่ห้อ STAR-AIRE รุ่น AR44/AHDF 48 3P SCROLL32 S/N : คอยล์ร้อน 03C5401751 รหัสครุภัณฑ์ : 300000039768 รายการ : เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์พัดลมค อยล์เย็น , ทำช่องเซอร์วิส ขนาด 60x120 cm | 1 | เครื่อง | บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด | 10,700.00 |
| 4 | ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-Aire S/N : 05C5404263 รหัสครุภัณฑ์ : 300000022268 รายการ : ซ่อมมอเตอร์พัดลมขนาด 1.5 HP พร้อมเปลี่ยนลูกปืน , ทำช่องเซอร์วิ | 1 | เครื่อง | บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ ็นจิเนียริง จำกัด | 8,560.00 |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ผู้ชนะการเสนอราคา | ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| | ขนาด 60x120 cm | | | | |
| 5 | .ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ.. ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FCX-25 AD ROTARY S/N : 1011SC017309 รหัสครุภัณฑ์ : 300000039558 รายการ : เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ , เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4 พร้อมใบ | 1 | เครื่อง | บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด | 27,392.00 |
| (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) | | | | รวม | 88,917.00 |

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ