



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
1	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู (ห้อง 11-903) ยี่ห้อ แคนเรียร์ รุ่น 38TSF03611/42TSF0361CP หมายเลขเครื่อง 82700086/ 82700060 รหัสครุภัณฑ์ 300000028641 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนแคปรีนสตาร์ท จำนวน 1 ชุด - เติมน้ำยา R-410 - รวมค่าแรงดำเนินการ	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็น จิเนียริง จำกัด	10,165.00
2	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,900 BTU (ห้อง 11-903) ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1012SF17246 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17294 รหัสครุภัณฑ์ 300000039756 รายการ - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4 พร้อมใบ จำนวน 1 ชุด: - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นขนาด 1/8 จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนรุ่มเทอมแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด - รวมค่าแรงดำเนินการ	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็น จิเนียริง จำกัด	13,696.00
3	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็น	13,696.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	<p>ขนาด 25,900 BTU (ห้อง 11-903) ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1012SF18822 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17300 รหัสครุภัณฑ์ 300000029272</p> <p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4 พร้อมใบ จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นขนาด 1/8 จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนรุ่มเทอโมแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด - รวมค่าแรงดำเนินการ 			นจิเนียร์ริง จำกัด	
4	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,900 BTU (ห้อง 11-903) ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1012SF17243 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17298 รหัสครุภัณฑ์ 300000039755</p> <p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน 1/4 พร้อมใบ จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นขนาด 1/8 จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนรุ่มเทอโมแบบมีสาย จำนวน 1 ชุด - รวมค่าแรงดำเนินการ 	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์ริง จำกัด	13,696.00
5	<p>ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู (ห้อง 11-903) ยี่ห้อ แดเรียร์ รุ่น 38RGE 030S110/42VFE 010X310 S/N : คอยล์ร้อน 44L4990939 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495161 รหัสครุภัณฑ์ 300000022285</p> <p>รายการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เติมน้ำยา R-22 จำนวน 1 ชุด - รวมค่าแรงดำเนินการ 	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียร์ริง จำกัด	1,070.00
(ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)					รวม 52,323.00

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2567



.....
(รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์)
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ