



ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง
ปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาและได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
1	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดฝังฝ้าเพดานเป่า 4 ทิศทาง ขนาด 24,000 บีทียู (โถงลิฟท์ฯ ชั้น 1 อาคาร 2) ยี่ห้อ Carrier FC รุ่น 40TSF0241UP S/N : 03000016 CD รุ่น 38TSF024A1 S/N : 03000068 รหัสครุภัณฑ์ 300000042675 รายการ : - เปลี่ยนปั้มน้ำทิ้งพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - ล้างทำความสะอาด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	5,885.00
2	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ. แบบแยกส่วนขนาด 44,100 บีทียู (ชั้น 10 อาคาร 2) ยี่ห้อ STAR-AIRE รุ่น AR44/AHDF 48 3P SCROLL32 S/N : คอยล์ร้อน 03C5401758 รหัสครุภัณฑ์ 300000033315 รายการ : - เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นขนาด 1 HP 6P จำนวน 1 ชุด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	6,955.00
3	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ.. แบบแยกส่วนขนาด 25,900 BTU ยี่ห้อ YORK	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1012SF18822 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17300 รหัสครุภัณฑ์ 300000029270 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ชุด - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท จำนวน 1 ชุด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
4	ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ... แบบแยกส่วนขนาด 25,900 BTU ยี่ห้อ YORK FCU รุ่น FLX-25AD ROTARY S/N : 1012SF17243 , CDU รุ่น YCLT25-B S/N : 1011SC17298 รหัสครุภัณฑ์ 300000039755 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ชุด - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท จำนวน 1 ชุด - ซ่อมรั่วเติมน้ำยา R-22 จำนวน 1 ชุด - เปลี่ยนไดเออร์ 3/8 จำนวน 1 ชุด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	6,955.00
5	.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ... ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู ยี่ห้อ แคเรียร์ รุ่น 38RGE 030S110/42VFE 010X310 S/N : คอยล์ร้อน 44L4990939 S/N : คอยล์เย็น 44VC4495161 รหัสครุภัณฑ์ 300000022285 รายการ : - เปลี่ยนแม็กเนติก 1 ชุด - เปลี่ยนรีเลย์สตาร์ท จำนวน 1 ชุด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00
6	.ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ... ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ยี่ห้อ แคเรียร์ รุ่น 38TSF03611/42TSF0361CP หมายเลขเครื่อง 82700086/82700060 รหัสครุภัณฑ์ 300000028641	1	เครื่อง	บริษัท เอส.พี.อาร์.เซอร์วิส เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,675.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่ตกลงซื้อ/จ้าง (บาท)
	รายการ : - เปลี่ยนแม่กเนติก 1 ชุด - เปลี่ยนรันสตาท จำนวน 1 ชุด รวมค่าแรงดำเนินการไว้แล้ว				
(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวม					27,820.00

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2568


.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิระ อุดมาน)

รักษาการแทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ