

ขอบเขตงานจ้างซ่อม

เครื่องพิมพ์สีหัว HP รุ่น Color LaserJet Enterprise M651 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-325

รายละเอียดดังนี้

1. เปลี่ยนอุปกรณ์สร้างภาพ (Formatter Board Exchange) เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้พิมพ์ออกมาแล้วสีเกินขอบเขตที่กำหนด
2. เปลี่ยนตัวสแกน (Scanner) เนื่องจากเสื่อมสภาพและต้องใช้คู่กับอุปกรณ์สร้างภาพ
3. เปลี่ยนชุดลูกยาง (Pick Up Roller) เนื่องจากหมดอายุการใช้งาน ทำให้ไม่สามารถดึงกระดาษได้ตามปกติ
4. เปลี่ยนชุดขับเคลื่อน (Awing Gear) เนื่องจากเสื่อมสภาพ

ราคากลาง 14,338 บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ : เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....นายภานุมาศ อินทสิทธิ์.....ผู้จัดทำขอบเขตของงาน

(นายภานุมาศ อินทสิทธิ์)