

ขอบเขตของงานจ้างซ่อมหัวกล้องรับภาพระบบวิดีโอทัศน

1. ความต้องการ

ซ่อมหัวกล้องรับภาพระบบวิดีโอทัศน ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น CH-S400-XZ-EA หมายเลขเครื่อง 7011786 จำนวน 1 งาน

2. วัตถุประสงค์


เพื่อให้หัวกล้องรับภาพระบบวิดีโอทัศนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


3. คุณสมบัติเฉพาะ


1. เป็นกล้องรับภาพความละเอียดสูง 4K
2. อุปกรณ์รับภาพชนิด CMOS SENSOR
3. ระบบปรับภาพชัดแบบอัตโนมัติมีปุ่มกดที่หัวกล้อง (One-Touch Auto Focus) และมีปุ่มควบคุมที่หัวกล้อง 3 ปุ่ม
4. สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อและ Autoclave ได้

4. เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกัน 6 เดือน
2. กำหนดส่งของ 90 วัน
3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
4. ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมหัวกล้องรับภาพระบบวิดีโอทัศน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ผู้รับจ้างต้องตรวจเช็คหัวกล้องรับภาพระบบวิดีโอทัศน
6. มีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย


นายแพทย์กีรพรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ประธานกรรมการ


นางสาวน้ำผึ้ง มั่นจิต
กรรมการ


นางสาวปทุมวดี มวลสุข
กรรมการ