



แบบแปลนปรับปรุงประตูหน้าต่างและผนังห้องตรวจ
ขนาดกระดาษ
1 : 75

- ① ติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.10 X 2.70 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ② ติดตั้งประตูบานสวิง ขนาด 1.10 X 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ③ ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด 0.90 X 2.05 เมตร จำนวน 4 ชุด
- ④ ติดตั้งประตูบานเปิด ขนาด 0.80 X 2.05 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ① ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 X 3.60 เมตร จำนวน 3 ชุด
- ▲ ผนังอิฐมวลเบาภายนอกที่โดยประมาณ 80 ตารางเมตร



สำนักงานช่างเทคนิคกลางภาคใต้

โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการผู้ป่วย PCU
ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์
ต.บางตลาด อ.บางกรูด จ.นนทบุรี

สำรวจ

(นางณัฐสิรินทร์ คุณะอ้อ)
(นายรัชชานนท์ จังปะกะนันท์)

เขียนแบบ
(นายเอกนรินทร์ พุกทอง)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
(นายวิฑูรดากรณ์ สมศักดิ์)

สถาปนิก
ออกแบบ

วิศวกรโยธา
(นางวิไลนา จันทระแจ่ม)
ออกแบบ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจ

(นายเจน จำลองราช)
ตรวจ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ตรวจ

(นายวิฑูร ชัยรุ่งเรือง)
เห็นชอบ

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
เห็นชอบ

(นายบพิตร หวังพราย)
เห็นชอบ

ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ

(นายสุทธกร บุญศิริชูโต)
อนุมัติ

นายกเทศมนตรี
อนุมัติ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
วัน / เดือน / ปี

ท. 50/2561 15/พ.ค./2561

แผ่นที่ รวม

09 21