

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เครื่องพิมพ์รีโก้ รุ่น SPC811DN ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-217

- | | | | |
|---------|--|---|---|
| เปลี่ยน | ♦ ชุดมอเตอร์ไฟตรง จำนวน 1 ชิ้น | } | ระบบเซ็นเซอร์ชำรุด |
| | ♦ ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชิ้น | | (ลำดับที่ 1, 10, 18) |
| | ♦ ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 32 ฟัน จำนวน 2 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาปิดด้านหลังฝั่งขวา จำนวน 1 ชิ้น | } | ฝาหักชำรุดหลายจุด เนื่องจาก
มีอายุการใช้งานหลายปี
(ลำดับที่ 2,11,12,13,14,15,16,17) |
| | ♦ ฝาครอบแผ่นทางออก จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาปิดด้านซ้าย จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาครอบด้านหน้าเครื่อง จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาปิด จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาปิดด้านหน้าขวา จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาปิดด้านขวาตัวบน จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ฝาครอบตัวกลับกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ลูกยางบังคับกระดาษ จำนวน 2 ชิ้น | | |
| | ♦ ลูกยางป้อนกระดาษ จำนวน 2 ชิ้น | | |
| | ♦ ลูกยางแยกกระดาษ จำนวน 2 ชิ้น | } | เนื่องจากลูกยางสึกและชำรุด |
| | ♦ ตัวทดกำลัง จำนวน 2 ชิ้น | | (ลำดับที่ 3,4,5,6,7,8,9) |
| | ♦ ลูกยางส่ง จำนวน 1 ชิ้น | | ทำให้ลูกยางไม่ถึงกระดาษ |
| | ♦ ลูกยางป้อนกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น | } | ท่อหมึกแตกชำรุด (ลำดับที่ 19)
ทำให้ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ |
| | ♦ ลูกยางแยกกระดาษ จำนวน 1 ชิ้น | | |
| | ♦ ชุดท่อหมึกด้านหน้า จำนวน 1 ชิ้น | | |

ลงชื่อ..... *จิตราวดี เรืองไพศาล*ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(นางสาวจิตราวดี เรืองไพศาล)